

Hot Ink Rolls

(Чернильные ролики)


Hot Ink Rolls - Чернильные ролики используются как расходный материал для термодатеров (принтеров) таких производителей как Dato Pack, Markem, Imaje, Viking, Kortho, EDM, DK и других.

Нанесения изображения происходит методом контактной маркировки сухим красками (прокатывания по поверхности). При помощи чернильных роликов обычно наносится различная переменная информация (дата выпуска, сроки годности, номер партии и д.р.) в пищевой, косметической, фармацевтической, автомобильной и других отраслях промышленности.




Преимущества чернильных роликов

- простота в использовании;
- высокая скорость печати;
- четкая и чистая печать;
- устойчивость к истиранию;
- быстрое высыхание;
- отсутствие вредных для здоровья растворителей и испарений;



При выборе роликов необходимо учитывать следующие параметры:



OD - внешний диаметр;
ID - внутренний диаметр;
H - высота;

Температурный тип	Диапазон температур
Низкотемпературные	90°С - 130°С
Среднетемпературные	120°С - 150°С
Высокотемпературные	120°С - 150°С

Стандартные размеры (OD*ID*H)	Варианты цвета
30мм*11мм*25мм	Черный (стандарт), Белый, Красный, Желтый, Синий, Зеленый
36мм*11мм*10мм	
36мм*11мм*16мм	
36мм*11мм*32мм	
36мм*11мм*48мм	
40мм*11мм*40мм	
40мм*11мм*32мм	
40мм*11мм*60мм	

Рекомендации по работе с чернильными роликами



1. Выберите чернильный ролик в соответствии с типом вашего оборудования, обратите внимание на размеры и диапазон рабочих температур.
2. Для получения наилучшего результата печати, подберите соответствующее давление для материала, на котором будет производится печать (давление может отличаться в зависимости от жесткости материала).
3. Этапы установки ролика:
 - закрепите ролик на его оси
 - включите питание
 - проведите предварительный разогрев ролика (около 15 минут) - начните печать

Обратите внимание: В случае плохого контраста отпечатка, повысьте температуру на 10 °С
4. Если результат печати смазывается или не достаточно контрастный, пожалуйста, проверьте/отрегулируйте параметры давления или повысьте рабочую температуру. Если это не привело к должному результату - замените ролик на новый.
5. Обратите внимание на условия хранения, ролики должны храниться при комнатной температуре +5 °С ~ + 35 °С. Так же необходимо избегать хранения в непосредственной близости к источникам тепла, таких как плиты, радиаторы центрального отопления и т.д..